

M a r d i , 1 9 j u i n 2 0 0 7

Rappel PilotPower

Michelin rappelle une série de pneu, explications. PARIS (Reuters) - Michelin a rappelé une série de pneus pour motos en raison d'une défectuosité possible de la bande de roulement "due à un défaut de fabrication". "Aucun de ces pneumatiques n'a subi de perte de pression et aucun accident n'a été signalé", a déclaré un communiqué en précisant qu'il s'agit des modèles "Michelin Pilot Power 2CT made in France, de dimension avant 120/70 ZR 17".

Une porte-parole du groupe a précisé à Reuters que la mesure concernait quelque quarantaine de pays d'Amérique du Nord et d'Europe, dont environ 7.500 en France. Les pneumatiques concernés seront retirés de la vente et les pneus rappelés seront remplacés gratuitement par Michelin.

Renseignements pris auprès du service technique de la firme auvergnate, cela concerne les pneus PilotPower2CT de dimension 120/70ZR17 avec les caractéristiques suivantes :
Le pneu a été fabriqué en France, l'indication "Made in France" figure sur le flanc.
Le numéro de série est DOT : 6UCW/979T ou DOT 6UCW/980T.

Techniquement, ces pneus ont un léger souci de fabrication qui peut engendrer une perte de pression de plus de 230 km/h pendant plus de 30 minutes. Autant dire que c'est une situation que vous pourriez rencontrer. Michelin préfère rappeler les pneus concernés de manière préventive. Si vous êtes concernés, il vous suffit de prendre contact avec votre revendeur pour l'échange gratuit.

Pour information, les photos ci-dessus ont été faites sur le pneu avant de Frag

Posté par P'tit Lu dans Moto à 13:28

Hey! Poy a voulu tuer le Biscuit en lui refileant un pneu défectueux...

Heureusement, une fois de plus, Biscuit a su déjouer les plans machiavéliques... Bravo
Anonyme sur Jun 20 2007, 10:32

Si ça c'est pas du professionnalisme, alors... ?
Anonyme sur Jun 22 2007, 06:18

Ben du coup je vais peut être aussi me retrouver avec un gommard neuf à l'avant?

Jicé - de retour de chez les grecs -
Anonyme sur Jun 25 2007, 23:01